

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-multimetr-cegowy-usb-true-rms-peaktech-8100-p-117302.html>



Zestaw Multimetr Cęgowy USB True RMS PeakTech 8100

Cena	705,99 zł
Numer katalogowy	PEAK8100
Kod EAN	4250569403491

Opis produktu

Informacje podstawowe

Zestaw pomiarowy multimetrowo-cęgowy Peaktech 8100. Zawiera cyfrowy multimetr PeakTech 3415 z wyświetlaczem LCD 3 5/6 cyfry, funkcją TrueRMS, interfejsem USB 2.0 do przesyłania danych, automatycznym i ręcznym wyborem zakresu oraz funkcjami DATA, MAX, MIN, HOLD. W zestawie adapter cęgowy do 200A, sonda temperatury typu K, klipsy krokodylowe do 10A/1000V, przewody połączeniowe do 1000V oraz futerał transportowy.

Zastosowanie

Do pomiarów elektrycznych i elektronicznych, kontroli instalacji, serwisu urządzeń, pomiarów temperatury rur i przewodów. Przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, warsztatowych, serwisowych i laboratoryjnych. Kompatybilny z oprogramowaniem Windows 98/2000/NT/XP/Vista/7/8/10.

Specyfikacja

Multimetr cyfrowy PeakTech 3415

- Wyświetlacz LCD 3 5/6 cyfry, wysokość 21 mm, podświetlenie
- Maksymalny odczyt: 6000
- Pomiar RMS ACV i ACA
- Interfejs USB 2.0 do transmisji danych
- Funkcje: DATA, MAX, MIN, HOLD
- Automatyczny i ręczny wybór zakresu
- Automatyczne wyłączenie zasilania, wskaźnik niskiego stanu baterii
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1, CAT III 600 V
- Zasilanie: bateria (w zestawie)
- Oprogramowanie dla Windows 98/2000/NT/XP/Vista/7/8/10

Adapter cęgowy PeakTech 4200

- Pomiar prądu przemiennego do 200A
- Nie wymaga przerywania obwodu
- Osłona palców

Sonda temperatury PeakTech TF-25

- Typ K
- Do rur, przewodów, węży
- Stabilna konstrukcja, mechanizm sprężynowy

Klipsy krokodylowe PeakTech 7015

- Prąd do 10A
- Napięcie do 1000V

Przewody połączeniowe PeakTech 7020

- Praca do 1000V

Futerał PeakTech 7265

- Wymiary: 385 x 315 x 130 mm