

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/multimetr-cyfrowy-z-usb-i-truerms-peaktech-3415-p-117210.html>



Multimetr cyfrowy z USB i TrueRMS PeakTech 3415

Cena	379,61 zł
Numer katalogowy	PEAK3415
Kod EAN	5903031004052

Opis produktu

Informacje podstawowe

Cyfrowy multimetr z wyświetlaczem 3 5/6 cyfry, pomiarem TrueRMS, portem USB do przesyłania danych do komputera. Oferuje pomiar napięcia i prądu AC RMS, automatyczny i ręczny wybór zakresu, podświetlenie ekranu, funkcje DATA, MAX, MIN, HOLD, wskaźnik niskiego poziomu baterii oraz automatyczne wyłączanie zasilania. Zabezpieczenia zgodne z EN 61010-1; CAT III 600 V.

Zastosowanie

Przeznaczony do pomiarów elektrycznych i elektronicznych w środowisku laboratoryjnym, serwisowym i przemysłowym. Kompatybilny z komputerami z systemem Windows 98/2000/NT/XP/Vista/7/8/10 poprzez USB. Może być używany do rejestracji, monitorowania i archiwizacji danych pomiarowych.

Specyfikacja

Wyświetlacz

- 21 mm, 3 5/6 cyfry LCD, podświetlenie
- Maksymalny odczyt: 6000

Funkcje pomiarowe

- Pomiar RMS ACV i ACA (TrueRMS)
- Automatyczny i ręczny wybór zakresu
- Funkcje: DATA, MAX, MIN, HOLD

Interfejs i zasilanie

- USB 2.0 do transmisji danych z komputerem
- Automatyczne wyłączanie zasilania
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Bezpieczeństwo

- EN 61010-1; CAT III 600 V

Akcesoria

- Przewody pomiarowe, futerał, termopara typ K, kabel USB, oprogramowanie dla Windows, bateria, instrukcja