

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/multimetr-stolowy-true-rms-usb-peaktech-4096-p-117137.html>



Multimetr stołowy True RMS USB PeakTech 4096

Cena	3 850,74 zł
Numer katalogowy	PEAK_4096
Kod EAN	4250569404054

Opis produktu

Informacje podstawowe

Graficzny multimetr laboratoryjny z wyświetlaczem TFT 4" (480x320 px), liczba cyfr 5 1/2 (200 000). Obsługuje do 150 pomiarów na sekundę. Posiada funkcje: podwójny pomiar, datalogger, histogram, pomiar True RMS do 100 kHz, test diody, test ciągłości, pomiar temperatury (termopary i czujniki RTD), automatyczny i ręczny wybór zakresu, AVG, MIN/MAX, funkcja względna, pass/fail, obsługa protokołu SCPI. Interfejsy: USB, RS-232, LAN. Bezpieczeństwo: EN 61010-1, CAT I 1000 V, CAT II 600 V.

Zastosowanie

Do zastosowań laboratoryjnych, pomiarów elektrycznych i elektronicznych. Przeznaczony do rejestracji danych, analizy przebiegów, pomiarów temperatury, testowania elementów. Może współpracować z komputerem przez USB, RS-232 lub LAN. Przeznaczony do pracy stacjonarnej w laboratoriach i serwisach.

Specyfikacja

Wyświetlacz i pomiary

- Wyświetlacz TFT 4" (480x320 px), 5 1/2 cyfry (200 000)
- Do 150 pomiarów/sekundę
- True RMS do 100 kHz

Datalogger

- Pamięć wewnętrzna: 8 MB (do 1 mln punktów)
- Pamięć zewnętrzna: USB (do 100 mln punktów)
- Interwał: od 5 ms

Pomiary i funkcje

- Pomiar temperatury: Typ-B/E/J/K/N/R/S/T, PT100/PT385
- Test diody, test ciągłości, pomiar rezystancji, pomiar termopar i RTD
- Automatyczny/ręczny wybór zakresu, AVG, MIN/MAX, funkcja względna, pass/fail, histogram

Interfejsy i komunikacja

- USB, RS-232, LAN
- Obsługa protokołu SCPI

Zasilanie i bezpieczeństwo

- Bezpieczeństwo: EN 61010-1, CAT I 1000 V, CAT II 600 V

Wyposażenie

- Kabel zasilający, kabel interfejsu, CD-ROM, przewody pomiarowe, sonda temperatury, instrukcja obsługi