

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-multimetr-cegowy-usb-true-rms-peaktech-8100-p-104026.html>



Zestaw Multimetr Cęgowy USB True RMS PeakTech 8100

Cena	705,99 zł
Numer katalogowy	PEAK8100
Kod EAN	4250569403491

Opis produktu

Sprzęt pomiarowy Zestaw Multimetrowo-Cęgowy Peaktech 8100

Zestaw idealny w dziedzinie pomiarów multimetrowych. Pakowany w walizkę transportową wraz z akcesoriami.

Cyfrowy Miernik Multimetr z portem USB i pomiarem TrueRMS PeakTech 3415

Kompaktowy cyfrowy multimetr z 3 i 5/6" cyfrowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym, zintegrowany interfejs USB dla łatwego podłączenia z komputerem, aby nagrywać, monitorować i przechowywać dane pomiarowe. Pełna ochrona wejścia, podświetlenie i łatwe sterowanie wieloma funkcjami pomiarowymi za pomocą czytelnych przycisków. Odczyt napięcia i prądu RMS AC. Pomiar TrueRMS.

Specyfikacja:

- 21 mm, 3 5/6" cyfrowy wyświetlacz LCD, z podświetleniem
- Wyświetlacz: max. 6000
- Pomiar RMS ACV i ACA
- USB 2.0 - interfejs do przesyłania danych pomiarowych z komputerem
- DATA-, MAX, MIN, HOLD
- Automatyczny i ręczny wybór zakresu
- automatycznego wyłączenia zasilania oraz wskaźnik niskiego stanu baterii
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT III 600 V
- Akcesoria: przewody pomiarowe, futerał, termopara typ K, temp.-hFE-sieciowy, kabel interfejsu USB, oprogramowanie dla Windows 98/2000 / NT / XP / Vista / 7/8/10, bateria i instrukcja

W zestawie również:

- **Adapter zaciskowy do multimetra 200A PeakTech 4200** - Adapter zaciskowy pozwala, po podłączeniu do multimetra, mierzyć prąd przemienny o natężeniu do 200 amperów. Podczas prowadzenia pomiarów w czasie rzeczywistym, nie jest wymagane przerywanie obwodu czy naruszanie izolacji. Specjalna osłona palców gwarantuje bezpieczne użytkowanie.
- **Sonda temperatury do rur, przewodów i węży PeakTech TF-25** - Stabilna konstrukcja z mechanizmem sprężynowym. Połączenie typu K dla wszystkich wspólnych instrumentów. Idealny do stosowania w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych.
- **Klipsy typu "Krokodylki" PeakTech 7015** - wytrzymujące pracę z prądem do 10A i 1000V
- **Przewody połączeniowe PeakTech 7020** - wytrzymujące pracę z prądem do 1000V

DO POBRANIA:

Software DMM Tool Stand Alone do pobrania:

http://www.peaktech.de/productdetail/kategorie/digital---handmultimeter/produkt/p-4390.html?file=tl_files/Software/DMM%20Tool_Stand%20Alone_29112016.rar

Software DMM Tool ISO Complete do pobrania:

http://www.peaktech.de/productdetail/kategorie/digital---handmultimeter/produkt/p-4390.html?file=tl_files/Software/DMM_Tool_ISO_complete_29112016.rar

Instrukcja instalacji oprogramowania DMM Tool w j.angielskim:

<https://dmtrade.pl/katalogi/peaktech/instrDMM4390EN.pdf>

Software Windows do pobrania:

http://www.peaktech.de/productdetail/kategorie/digital---handmultimeter/produkt/p-4390.html?file=tl_files/Software/PeakTech_4390_Software_V172.rar

Instrukcja obsługi w języku NIEMIECKIM i ANGIELSKIM dla modelu 3415 dostępna:

<https://dmtrade.pl/katalogi/peaktech/instr3415.pdf>